

Uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia

Tylko naprawa pokrycia papowego.

W pomieszczeniach dla Policji nowe zawory grzejnikowe termostatyczne.

Należy przyjąć 5 pomieszczeń objętych kontrolą dostępu.

Obecna stolarka okienna pozostaje, stolarka drzwiowa do wymiany.

Sposób użytkowania pomieszczeń nie będzie skutkował wydzieleniem stref przeciwpożarowych.

W odległości do 75 m od budynku znajduje się sprawny hydrant uliczny i są dostępne aktualne badania hydrantu.

W budynku nie znajdują się hydranty i instalacja przeciwpożarowa.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku - miejsca parkingowe przed budynkiem (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z PFU i załącznikiem nr 1 do niniejszego opisu.

System sygnalizacji pożaru ma być zintegrowany z systemem alarmowy

Obiekt podlega remontowi nie termomodernizacji zatem nie wymaga dodatkowego ocieplenia

Sala szkoleniowa jest przewidziana na poniżej 50 osób.

Wentylacja grawitacyjna, wspomaganie mechaniczne.

Ogrodzenie, ilość furtek przewidziane do wymiany - załącznik numer 1 do niniejszego opisu.

Ogrodzenie będzie stawiane na nowym cokole.

Napowietrzne zasilanie do stojącej na granicy skrzynki elektrycznej należy zlikwidować.

Wiata ma być stalowa, ocynk. Dach blaszany. Miejsce wskazane w załączniku numer 1 do niniejszego opisu.

Istniejąca wiata zostanie zlikwidowana.

Dostęp do budynku osób niepełnosprawnych - pochylnia zgodnie z warunkami technicznymi.